



REPORTE DEL ESTADO TÉCNICO BUQUE (IMO): LP-20, Lista 6ta / Folio BM6015

BANDERA: Cubana

FECHA: 30/10/24

LUGAR: Maríel.

(Revisión 30.10.24)

NOTA: CUANDO SE TRATE DE UNA ACTUALIZACIÓN, NO VOLVER A ESCRIBIR LOS ASPECTOS QUE YA FUERON REPORTADOS ANTERIORMENTE SI ESTOS SE MANTIENEN; EN SU LUGAR ESCRIBIR "IDEM", ESPECIFICAR LOS ASPECTOS RESUELTOS Y AGREGAR NUEVOS ASPECTOS.

PATRÓN: Leosbany Caro Rodríguez.

MOTORISTA: Elieser Velázquez Irsula.

DISPONIBILIDAD TÉCNICA: SI: __X__; NO: _____:

Limitaciones: Pasada de varada.

CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD: Fecha emisión: 18/09/24 ; Fecha vencimiento: 09/01/25

Remarcas: Pasada de varada.

CERTIFICADO DE CLASE (RCB):

RCB: Fecha emisión: 24/10/23 ; Fecha vencimiento: 23/10/25

Remarcas: No.

VARADA: Fecha última: Feb/2022 ; Fecha próxima: Feb/2024

Observaciones para la próxima varada: Instalar "flappers" del sistema de balance.

ESTADO DEL CASCO:

Fecha última calibración: N/A.

Interior y exterior, Elementos estructurales, tanques, piques de Pr y Pp, Cubiertas, Amura, Trancanil, Traca de cinta, Superestructura: **B** __X__, **R** _____, **M** _____.

Observaciones: No.

Ánodos, Pintura: **B** _____, **R** __X__, **M** _____.

Observaciones: Sustituir ánodos.

TOMAS Y VÁLVULAS DE FONDO, COSTADO Y MAMPAROS ESTANCO:

Estado, Cierre hermético, estanqueidad, controles remotos: **B** __X__, **R** _____, **M** _____.

Observaciones: No

ACOMODACIÓN:

Sist. A/C: **B** __, **R** __, **FS** **X**. **Observaciones:** Sustituir, (condensador en muy mal estado).

Iluminación interior y exterior: **B** __, **R** **X**, **FS** __. **Observaciones:** Muy deficiente. Revisar y sustituir por lámparas LED.

Sist. agua doméstica: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Sist. aguas sucias: **B** **x**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Equip. conservación alimentos: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Equip. preparación alimentos: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Estado paneles, techos y pisos: **B** **X**, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Estado muebles y otros equipos: **B** **X**, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Otros (plagas, etc.): **B** __, **R** __, **M** **X**. **Observaciones:** Hay plaga de cucarachas.

MEDIOS DE NAVEGACIÓN:

Radar: **B** __, **R** __, **FS** **X**. **Observaciones:** Revisar y activar.

Compas magnético: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

AIS / GPS: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Pizarra Control: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Limpiaparabrisas/ Vista clara: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

VHF fijo: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

MEDIOS DE SEÑALES:

Tifón (manual y eléctrico): **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Luces navegación: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Luces posición: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Luces alcance y tope: **B** **X**, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Blinker / Lámpara Aldis: **B** __, **R** __, **FS** **X**. **Observaciones:** Pantalla sellada fundida. Renovar.

MEDIOS DE AMARRE Y FONDEO:

Bitas: **B** **X**, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Cadenas: **B** __, **R** **X**, **M** __. **Observaciones:** Defectar, mantener, reparar o reponer.

Anclas: **B** **X**, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Cabos de amarre: **B** __, **R** __, **M** **X**. **Observaciones:** Reponer.

MEDIOS CI:

Plano General CI: **Actualizado:** **X**, **No actualizado:** __. **Observaciones:** No.

Sist. General de alarma CI (SADI): **B** __, **R** **X**, **FS** __. **Observaciones:** En CM está FS.

Extintores: **Vigentes:** **X**, **Vencidos:** __. **Observaciones:** No.

Tomas CI en CM y Cubierta: **B** _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Mangueras CI: **B** _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

MEDIOS DE SALVAMENTO:

Aros salvavidas: **B** _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Chalecos salvavidas: **B** __, **R** _X_, **M** __. **Observaciones:** Luces vencidas.

CUARTO DE MÁQUINAS:

Sist. Iluminación: **B** __, **R** __, **M** _X_. **Observaciones:** Todas las lámparas FS. Reponer.

Sist. Ventilación: **B** __, **R** __, **M** _X_. **Observaciones:** Ventilador y extractor FS. Aumentar área del manguerote del extractor un poco mayor a la del manguerote de ventilación, (ver foto).

Sist. eléct. General: **B** __, **R** _X_, **M** __. **Observaciones:** Necesario convertidor de 60 a 50 Hz.

Estado del piso, tuberías, accesorios, sentina: **B** _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Estado mantenimiento., orden, limpieza general: **B** _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

MAQUINAS PRINCIPALES: 2 x Volvo Penta D13

Horas de trabajo: Br. 3823; Er. 3835

B __, **R** _X_, **FS** __. **Observaciones:** Ambos escapes reparados por piteras con fugas múltiples, pero necesario defectar / renovar; completar falta de insulación en los escapes y sustituir presilla unión escape (ver foto) / turbocompresor Br. Ambos manguerotes en mal estado (ver foto), sustituir: (Marca: Vetus Exhaust Hose ID 203 mm, ED aprox. 218 mm).

DIESEL GENERADORES: 1 x Westerbeke

Horas de trabajo: N/D.

B __, **R** __, **FS** _X_. **Observaciones:** En proceso de reparación por problemas en junta del block y necesaria revisión del retroceso del agua de refresco del escape hacia el motor.

BANCO DE BATERÍAS (INCLUYE DE EMERGENCIA):

B _X_, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** Dos bancos con **cuatro** baterías nuevas.

LÍNEA DE EJES, (INCLUYE ESTADO DEL- LOS) SELLO-S):

B _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

SIST. GOBIERNO:

B _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

SIST. AGUA REFRESCO MOTORES, (DULCE / SALADA):

B _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No están operando con agua tratada.

SIST. CI, SERVICIOS GENERALES Y ACHIQUE:

B __, **R** _X_, **M** __. **Observaciones:** **Dos bombas Jabsco aclopadas a los MP, una con accionamiento eléctrico en Er y la otra con accionamiento mecánico en Br, esta bomba FS por falta de la correa.**

Achique de emergencia:

B _X_, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:

(Estado de cualquier otro Equipo o Sistema no incluido en este listado).

- Defensa de la amura de Er dañada. Renovar parte: 11mm de espesor por 3 mts aprox. (ver foto).

