



REPORTE DEL ESTADO TÉCNICO BUQUE (IMO): LP-11, Lista 6ta / Folio BM6001X

BANDERA: Cubana FECHA: 30/10/24 LUGAR: Maríel.

(Revisión 30.10.24)

NOTA: CUANDO SE TRATE DE UNA ACTUALIZACIÓN, NO VOLVER A ESCRIBIR LOS ASPECTOS QUE YA FUERON REPORTADOS ANTERIORMENTE SI ESTOS SE MANTIENEN; EN SU LUGAR ESCRIBIR "IDEM", ESPECIFICAR LOS ASPECTOS RESUELTOS Y AGREGAR NUEVOS ASPECTOS.

PATRÓN: Angel Tamayo Pompa.

MOTORISTA: Elieser Velázquez Irsula.

DISPONIBILIDAD TÉCNICA: SI: ____; NO: X ____:

Limitaciones: Problemas en sus MP que están FS y en su casco. Pasada de varada.

CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD: Fecha emisión: No procede ; Fecha vencimiento: No procede

Remarcas: No procede.

CERTIFICADO DE CLASE (RCB):

RCB: Fecha emisión: No procede ; Fecha vencimiento: No procede

Remarcas: No procede

VARADA: Fecha última: Set./2022 ; Fecha próxima: Pendiente a la definición de renovación de sus MPs

Observaciones para la próxima varada: Reparar zonas dañadas del casco y habilitar con refuerzos de unión entre las cuadernas y los baos inexistentes actualmente.

ESTADO DEL CASCO: Fecha última calibración: N/A.

Interior y exterior, Elementos estructurales, tanques, piques de Pr y Pp, Cubiertas, Amura, Trancanil, Traca de cinta, Superestructura: B X, R ____, M X __.

Observaciones: Frontón de caseta no estanca en general, necesario defectar, reparar y hacer estanco. Esquineros del espejo de popa Br y Er rajados. Zona de la base de la bita a proa y unión de la cubierta con el casco severamente dañada por poca área de anclaje de la bita. Necesario ampliar bases de ambas bitas a Pr y Pp. Refuerzos de unión entre las cuadernas y los baos inexistentes actualmente, necesario habilitar en varada.

Ánodos, Pintura: B ____, R X ____, M X __.

Observaciones: Sustituir ánodos.

TOMAS Y VÁLVULAS DE FONDO, COSTADO Y MAMPAROS ESTANCO:

Estado, Cierre hermético, estanqueidad, controles remotos: B X, R ____, M ____.

Observaciones: No

ACOMODACIÓN:

Sist. A/C: **B** __, **R** __, **FS** **X**__. **Observaciones:** Sustituir.

Iluminación interior y exterior: **B** __, **R** **X**__, **FS** __. **Observaciones:** Muy deficiente. Revisar y sustituir por lámparas LED.

Sist. agua doméstica: **B** **X**__, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Equip. conservación alimentos: **B** **X**__, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Equip. preparación alimentos: **B** **X**__, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

Estado paneles, techos y pisos: **B** __, **R** __, **M** **X**__. **Observaciones:** Necesario reparar techo y pisos.

Estado muebles y otros equipos: **B** __, **R** __, **M** **X**__. **Observaciones:** Infestación masiva con comején de EU.

Otros (plagas, etc.): **B** __, **R** __, **M** **X**__. **Observaciones:** Hay plaga de comején masiva embarcada en EU.

MEDIOS DE NAVEGACIÓN:

Radar: **B** __, **R** __, **FS** **X**__. **Observaciones:** Revisar y activar.

Compas magnético: **B** __, **R** __, **FS** **X**__. **Observaciones:** Revisar y activar.

AIS / GPS: **B** __, **R** __, **FS** **X**__. **Observaciones:** Revisar y activar.

Pizarra Control: **B** __, **R** __, **FS** **X**__. **Observaciones:** Revisar y activar.

Limpiaparabrisas/ Vista clara: **B** **B**__, **R** __, **FS** __. **Observaciones:** No.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

VHF fijo: **B** __, **R** **X**__, **FS** __. **Observaciones:** Revisar y corregir bajo volumen.

MEDIOS DE SEÑALES:

Tifón (manual y eléctrico): **B** __, **R** __, **FS** **X**__. **Observaciones:** Revisar y activar.

Luces navegación: **B** __, **R** **X**__, **FS** __. **Observaciones:** Revisar y corregir.

Luces posición: **B** __, **R** **X**__, **FS** __. **Observaciones:** Revisar y corregir.

Luces alcance y tope: **B** __, **R** **X**__, **FS** __. **Observaciones:** Revisar y corregir.

Blinker / Lámpara Aldis: **B** __, **R** **X**__, **FS** __. **Observaciones:** Su puso FS y se instaló provisionalmente una lámpara no marina. Necesario renovar por apropiada marina.

MEDIOS DE AMARRE Y FONDEO:

Bitas: **B** __, **R** __, **M** **X**__. **Observaciones:** Reformar base con mayor área en ambas bitas a Pr y Pp.

Cadenas: **B** __, **R** __, **M** **X**__. **Observaciones:** No tiene, habilitar adecuadas.

Anclas: **B** **X**__, **R** __, **M** __. **Observaciones:** No.

Cabos de amarre: **B** __, **R** __, **M** **X**__. **Observaciones:** Reponer.

MEDIOS CI:

Plano General CI: **Actualizado:** X , **No actualizado:** . **Observaciones:** No.

Sist. General de alarma CI (SADI): B , R , FS X . **Observaciones:** Revisar y corregir.

Extintores: **Vigentes:** X , **Vencidos:** . **Observaciones:** No.

Tomas CI en CM y Cubierta: B X , R , M . **Observaciones:** No.

Mangueras CI: B , R , M X . **Observaciones:** Renovar.

MEDIOS DE SALVAMENTO:

Aros salvavidas: B X , R , M . **Observaciones:** No.

Chalecos salvavidas: B , R X , M . **Observaciones:** Luces vencidas.

CUARTO DE MÁQUINAS:

Sist. Iluminación: B , R , M X . **Observaciones:** Revisar y sustituir con lámparas LED.

Sist. Ventilación: B , R X , M . **Observaciones:** Ventilación natural con ventolas. Dos extractores, el de Er está FS. Necesario reparar el de Er y dar mantenimiento al de Br.

Sist. eléct. General: B , R X , M . **Observaciones:** Necesario revisar y corregir; hay falso contacto que "tumba" la energía y no se ha podido localizar.

Estado del piso, tuberías, accesorios, sentina: B X , R , M . **Observaciones:** No.

Estado mantenimiento., orden, limpieza general: B X , R , M . **Observaciones:** No.

MAQUINAS PRINCIPALES: 2 x Hyundai M6D22T0

Horas de trabajo: Br. 5200; Er. 4979

B , R X , FS X . **Observaciones:** No tienen piezas por obsolescencia, se recomienda remotorizar con otra marca, ej. YANMAR con RPM 2000, reductor/inversor integrado de Radio 1:2, HP 450.

DIESEL GENERADORES: 1 x Westerbeke

Horas de trabajo: N/D.

B , R , FS X . **Observaciones:** Problemas en el generador, revisar y corregir.

BANCO DE BATERÍAS (INCLUYE DE EMERGENCIA):

B X , R , FS . **Observaciones:** Dos bancos con cuatro baterías.

LÍNEA DE EJES, (INCLUYE ESTADO DEL- LOS) SELLO-S):

B , R X , M . **Observaciones.** Cierta caída detectada en inspección de buzos.

SIST. GOBIERNO:

B , R X , M . **Observaciones:** Brazo hidráulico con leves salideros.

SIST. REFRESCO MOTORES, (DULCE / SALADA), CI Y SERV. GENERALES:

B , R , M X . **Observaciones:** Está FS.

SIST. ACHIQUE:

B , R X , M . **Observaciones:** Dos bombas Jabsco aclopadas a los MP, una con accionamiento mecánico por correa en Er y la otra con accionamiento eléctrico en Br, esta última necesita mantenimiento general incluyendo su sistema eléctrico.

Achique de emergencia:

B ____, **R** ____, **M** **X**. **Observaciones:** Dos bombas sumergibles de 1 pulg. Que están FS.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:

(Estado de cualquier otro Equipo o Sistema no incluido en este listado).

- No.

